

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA TZALBAL, ALDEA TZALBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0036-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL  
Reparación tubo HG y malla galvanizada



Foto 2: MURO PERIMETRAL  
Reparación de muro perimetral de block, tubo HG, malla galvanizada



Foto 3: AREA EXTERIOR  
Sustitución de pila



Foto 4: AREA EXTERIOR  
Reparación de plancha de concreto



Foto 5: AREA EXTERIOR  
Instalación de pila



Foto 6: MODULO 1  
Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA TZALBAL, ALDEA TZALBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0036-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: MODULO 2  
Reparación de cable electrico



Foto 2: MODULO 3  
Reparación de cable electrico



Foto 3: MODULO 4  
Reparación de cable electrico




Foto 4: MODULO 5  
Reparación de cable electrico



Foto 5: MODULO 6  
Sustitución de inodoro,  
Instalación de inodoro.




Foto 6: PINTURA GENERAL  
Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

