

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Nebaj |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón La Laguna |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-0530-43 | FECHA: | 6/08/2024 |



MODULO I Foto1: Sustitución de lámina troquelada



Foto 2 Sustitución de capotes



Foto 3 Reparación de estructura de soporte



Foto 4 Sustitución de canal de pvc y reparación de bajada de agua fluvial tubo pvc



Foto 5 Mantenimiento a estructura, lijado y aplicación de pintura




Foto 6 sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hasta 3 fotografías y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Nebaj |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón La Laguna |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-0530-43 | FECHA: | 6/08/2024 |



MODULO II Foto1: Sustrucción de lámina troquelada




Foto 2 Sustrucción de capotes



Foto 3 Reparación de estructura de soporte




Foto 4 Reparación de bajada de agua fluvial



Foto 5 Pintura de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.E.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público