

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XONCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0539-43	FECHA:	26/08/2024



Foto1: vista exterior, Reparación de muro perimetral de bloks hg malla galvaniza solera intermedias y columnas



Foto 2: Sustitucion de piso de torta por piso de ceramica



Foto 3: Vista exterior. Reparación de muro perimetral de bloks hg malla galvaniza solera y columna



Foto 4: Suministro e instalaciones de balcones



Foto 5: vista exterior. Reparacion de muro perimetral de bloks



Foto 6: sustitucion de plancha de metal, y sustitucion de azulejo de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con nuevas fotografías.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------