



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEPIUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0544-43	FECHA:	25/06/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL GALVANIZADO




Foto 2: SUSTITUCION DE DOS ESTUFAS RURALES, PLANCHA DE METAL Y CHIMENEA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



Foto 4: FACHA DEL PROYECTO TERMINADO



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



Foto 6: FACHADA FRONTAL DEL PROYECTO TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEPIUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0544-43	FECHA:	25/06/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA ALUZINC



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL GALVANIZADO




Foto 3: FACHADA DE TECHADO TERMINADO




Foto 4: FACHADA FRONTAL DEL PROYECTO TERMINADO




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

