

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial Preprimaria Anexo a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xexuxcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0861-41	FECHA:	20-02-2,023



Foto1: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 M2



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal M2



Foto 3: Sustitución de tres puertas de madera por metal



Foto 4: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 M2





Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal M2



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventana y vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial Preprimaria Anexo a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xexuxcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0861-41	FECHA:	20-02-2,023



Foto1: Sustrución de canal de Pvc



Foto 2: Sustrución de soporte o pescante de metal para canal.



Foto 3: Sustrución de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y sello de la Dirección Centro Educativa Pública
---	--

