



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial Preprimara Anexo a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xexuxcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0861-41	FECHA:	05-07-2,024



Foto1: Sustrucción de puerta de madera por metal




Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquedala




Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metral



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de ventana




Foto 5: Sustrucción de bajade de agua pluvial por tuvo PVC 3








Foto 6: Sustrucción de canal de Pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xexuxcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0901-43	FECHA:	23/07/2023




Foto 1: Repello en muro




Foto 2: Sustitución de tablero de flipones 104 TL412




Foto 3: Sustitución de ducto y tomacorriente



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal





Foto 5: Instalacion de luz (interruptor y ducto cableado, tomacorriente y plafonera



Foto 6: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo 