

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | NEBAJ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS FLORES TURANZA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-4982-43 | FECHA: | 01/05/2024 |



Módulo 1: Sustitución de piso de ladrillo a piso de concreto

Aquí no se percató tomar fotografía cuando estaba en proceso de sustitución,
Módulo 1: Sustitución de piso de ladrillo a piso de concreto



Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y sustitución de estructura portante de madera por metal.

También en este módulo no se percató tomar fotografía cuando estaba en proceso.
Módulo 4: Sustitución de Lámina a lamina troquelada y sustitución de estructura portante de madera a metal.




Módulo 2: Sustitución de puertas de madera a metal, lamina a lamina troquelada y sustitución de estructura portante de madera a metal.

De igual manera aquí no se tomó fotografía.
Módulos 1 y 3: Colocación de canales y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y en cuatro cuartas partes de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

