


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TINTULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0917-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/24

 <p>Foto 1: TECHO DE LAMINA SOBRE EL CORREDOR DE AULAS, YA DESPRENDIDA Y CAIDA.</p>	 <p>Foto 2: ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA DEL TECHO DETERIORADA.</p>
 <p>Foto 3: PUERTAS DE METAL DE AULAS, EN MAL ESTADO Y OXIDADAS.</p>	 <p>Foto 4: EL TECHO DE LAMINA NO CUENTA CON CANAL PARA BAJADA DE AGUA SOBRE EL PASILLO DE ACCESO PRINCIPAL</p>
 <p>Foto 5: LAMPARAS DE AULAS EN MAL ESTADO, SIN ILUMINACION.</p>	 <p>Foto 6: INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS AULAS, EXPUESTAS.</p>

 <p>Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia</p>	 <p>MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6.493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TINTULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0917-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/24



Foto 7: LAMINA DEL TECHO DE LA COCINA, MUY DETERIORADA Y CON FILTRACIONES.



Foto 8: REPARACION Y AMPLIACION DE ESTUFA DE LEÑA.



Foto 9: ACTUALMENTE LA COCINA NO CUENTA CON PISO FIRME, SIENDO ESTE DE TIERRA.



Foto 10: MURO PERIMETRAL ANEXO A LA COCINA TOTALMENTE COLAPSADO, REPRESENTANDO UN PELIGRO A USUARIOS.



Foto 11: FOTO CON LA ESCUELA DE FONDO, AL FINALIZAR LA VISITA.




Foto 12: FOTO CON DIRECTORA Y PRESIDENTE DE LA OPF DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA  
ARQUITECTO  
Colegiado: 6.493  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa