


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Chiyutales I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiyutales I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0071-43	FECHA:	4 de julio del año 2024



Modulo I Foto No. 1. Sustritiónde de tinaco mas suministro de base de concreto y sustitución de canal de pvc



MÓDULO I Foto No.2. Sustritiónde chapas en mal estado



Foto 3 Muro perimetral. Reparación de muro perimetral de block y malla galvanizada




Foto 4 . Muro perimetral. Sustritiónde porton en mal estado.



Foto 5. Módulo II . Sustritiónde torta de concreto por piso granito y reparación de pla





Foto 5. . PATIO. Reparación de planchas de concreto ç

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---