

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO CRISTO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0072-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/24



Foto1: FOTO GENERAL DEL MODULO, AL INGRESO DE LA VISITA.




Foto 2: PINTURA EXTERIOR, COMPLETAMENTE DETERIORADA.



Foto 3: EL MODULO NO CUENTA CON REPELLO EN SUS MUROS Y EN AREAS EL LADRILLO ESTA EXPUESTO.



Foto 4: PISO DETERIORADO Y DESNIVELADO




Foto 5: LOS ESPACIOS NO CUENTAN CON ILUMINACION Y VENTILACION NATURAL NECESARIA PARA UN USO ADECUADO.




Foto 6: NO SE CUENTA CON VENTANAS EN LOS AMBIENTES.

Firma y sello del Presidente de la GP

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ FERRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO CRISTO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0072-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/24
			
<p>Foto 7: PUERTAS DE MADERA YA PODRIDAS Y EN MAL ESTADO.</p>		<p>Foto 8: LA BASE DE LA COCINA ES DE TIERRA, SIN ALGUN TIPO DE PISO SOLIDO.</p>	
			
<p>Foto 9: BASES DE METAL Y MADERA HECHIZAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS.</p>		<p>Foto 10: FOTO CON LA ESCUELA DE FONDO, AL FINALIZAR LA VISITA.</p>	
			
<p>Foto 11: FOTO CON PRESIDENTE DE LA OPF, AL FINALIZAR VISITA.</p>		<p>Foto 12: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.</p>	
		<p>MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6.493</p> 	