

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA MARIA CHAYLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0073-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/24



Foto 1: FOTO CON NOMBRE DE ESCUELA AL FONDO, AL INICIO DE LA VISITA.



Foto 2: VISTA DEL MODULO NUEVO DE AULAS, EN FUNCIONAMIENTO PERO INCONCLUSO.



Foto 3: AULAS NO CUENTA CON PINTURA INTERIOR NI EXTERIOR.



Foto 4: PUERTAS DE AULAS IMPREVISTAS, DE MADERA.



Foto 5: UNA DE LAS AULAS NO CUENTA CON FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO, DANDOLE USO SOBRE TIERRA.



Foto 6: AL IGUAL QUE LAS PUERTAS, NO EXISTEN VENTANAS Y PROVISIONALMENTE SE COLOCO MADERA PARA CUBRIR VANOS.

 Firma y Sello del Presidente de la OPP		 MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6,493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA MARIA CHAYLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0073-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/24



Foto 7: NO CUENTA CON FUNDICION DE CORREDOR NI REPELLO EN MUROS.



Foto 8: LA CUBIERTA DE LAMINA DE LA COCINA, ES CON LAMINADA RECICLADA (DETERIORADA).



Foto 9: ESTRUCTURA DE SANITARIOS, EN PESIMAS CONDICIONES.



Foto 10: LETRINAS DE MADERA INACCESIBLES Y PODRIDAS.



Foto 11: FOTO CON PRESIDENTE DE LA OPF, AL FINALIZAR VISITA.



Foto 12: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493