


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL LIRO PUTUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0074-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/24



Foto 1: FOTO CON NOMBRE DE LA ESCUELA DE FONDO, AL INICIO DE VISITA.



Foto 2: VISTA ACTUAL DEL MODULO A REMOZAR.



NO CUENTA CON VENTILACION E ILUMINACION ADECUADA PARA EL AULA DEL MODULO.



Foto 4: PISO DESNIVELADO Y EN MALAS CONDICIONES.



Foto 5: VENTANAS ABATIBLES DE MADERA, YA PODRIDAS



Foto 6: YA NO SE CUENTA CON PUERTA EN ACCESO Y EL RESTO, DETERIORADAS.

Firma y sello del Presidente de OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
MANUEL ALEJANDRO... ARQUITECTO Colegiado: 6.493

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL LIRIO PUTUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0074-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/24



Foto 7: FALTA DE MANTENIMIENTO EN MUROS, CON LADRILLOS EXPUESTOS EN VARIAS AREAS DEL EXTERIOR.



Foto 8: PAREDES INTERIORES, IRREGULARES Y DETERIORADAS.



Foto 9: GALERA DE UBICACIÓN DE LA COCINA, ACTUALMENTE.



Foto 10: PISO DE MATERIAL Y CONSISTENCIA IRREGULAR; AL IGUAL QUE IRREGULARIDADES DE NIVELES EN TODA EL AREA DE COCINA.



Foto 11: FOTO CON PRESIDENTE DE LA OPF DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.



Foto 12: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa