

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0076-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/24



Foto1: PINTURA INTERIOR DE TODAS LAS AULAS SIN MANTENIMIENTO.



Foto 2: PINTURA EXTERIOR DEL MODULO DE AULAS, DETERIORADO.



Foto 3: VENTANAS DE AULAS, SIN VIDRIOS O VIDRIOS DAÑADOS




Foto 4: FALTA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS DE METAL DE AULAS DE LA ESCUELA.



Foto 5: LAMPARAS EN SU TOTALIDAD SIN FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES ARRUINADAS.



Foto 6: BAJADA DE AGUA PLUVIAL, IMPROVISADA CON TUBERIA DE PVC.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0076-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/24



Foto 7: EL PISO DEL AREA DE LA COCINA ACTUALMENTE ES DE TIERRA.



Foto 8: HORNILLAS HECHIZAS Y DE BLOCKS, PARA COLOCACION DE OLLAS PARA PREPARACION DE COMIDA.



Foto 9: DETERIORO DE PINTURA DE MUROS DE SANITARIOS Y PUERTAS.



Foto 10: PUERTAS DE SANITARIOS DE MAESTROS IMPROVISADAS, DE MADERA.



Foto 11: FOTO CON NOMBRE DE LA ESCUELA AL FONDO, AL FINALIZAR LA VISITA.



Foto 12: FOTO CON PRESIDENTE DE LA OPF, AL FINALIZAR VISITA.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa