

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | EL QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN MIGUEL USPANTAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SACRABINAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-15-0077-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 12/03/24 |




Foto1: VISTA EXTERIOR DEL TECHO DE LAMINA DE MODULO DE AULAS, YA OXIDADO Y ANTIGUADO.



Foto 2: ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA DEL TECHO DE UN MODULO DE AULAS, PODRIDO.



Foto 3: SECTOR DE UNA DE LAS AULAS DE LA ESCUELA NO CUENTA CON TORTA DE CONCRETO, SIENDO ESTE ACTUALMENTE DE TIERRA.




Foto 4: AULAS DE LA ESCUELA SIN COLOCACION DE PINTURA EN TODO EL INTERIOR.



Foto 5: PUERTAS DE METAL DE AULAS DETERIORADAS.



Foto 6: PISO DEL AREA DE COCINA ACTUALMENTE ES DE TIERRA.

[Signature]
Firma y selló del Presidente de la OPE

[Signature]
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493
Firma y Selló del Evaluador de Campo del Programa

| REGISTRO FOTOGRAFICO | | | | |
|---|--|--|---|--|
| DEPARTAMENTO: | EL QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN MIGUEL USPANTAN | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SACRABINAC | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-15-0077-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 12/03/24 | |
|  | |  | | |
| Foto 7: TECHO DE LAMINA Y PAREDES SIN REPELLO Y PINTURA EN MODULO DE BAÑO. | | Foto 8: PUERTAS DE SANITARIOS DETERIORADAS Y OXIDADAS. | | |
| 1 2 2 3 3 3 |  | |  | |
| Foto 9: MODULOS DE SANITARIOS SIN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR. | | Foto 10: FOTO CON ESCUELA AL FONDO, AL FINALIZAR LA VISITA. | | |
|  | |  | | |
| Foto 11: OTRO DE LOS MODULOS DE AULAS, SIN PINTURA INTERIOR EN ELLAS. | | Foto 12: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA. | | |
|  | |  | | |