

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GRANADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0078-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/24



Foto 1: FOTO CON ESCUELA AL FONDO, AL INGRESO DE LA VISITA.



Foto 2: VISTA GENERAL DEL MODULO A REMOZAR.



Foto 3: AREA DE DIRECCION DEL MODULO, CON PISO DETERIORADO.




Foto 4: EL MODULO NO CUENTA CON VENTANAS DE VIDRIO Y CON Poca ILUMINACION NATURAL.



Foto 5: PUERTAS DE MADERA DEL MODULO, CAIDAS Y PODRIDAS.



Foto 6: LAS PUERTAS DE TODOS LOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES, MANCHADAS Y OXIDADAS.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GRANADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0078-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/24
 <p>Foto 7: SANITARIOS CON LETRINAS PLASTICAS, ARRUINADAS Y SIN PODERLES DAR USO.</p>		 <p>Foto 8: LA BASE DE LA COCINA ES DE TIERRA Y CON AREA DE FUEGO IMPROVISADAS CON BASES HECHIZAS DE METAL.</p>	
 <p>Foto 9: TECHO DE LAMINA DEL AREA DE COCINA CON PERFORACIONES Y PROBLEMAS ESTRUCTURALES.</p>		 <p>Foto 10: PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL Y CUBIERTA, DE MADERA, DAÑADA Y CAIDA. SIN GARANTIAS DE SEGURIDAD.</p>	
 <p>Foto 11: FOTO CON PRESIDENTE DE LA OPF, AL FINALIZAR VISITA.</p>		 <p>Foto 12: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6,493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	