

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GRANADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0078-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/24




Foto 1: FOTO CON ESCUELA AL FONDO, AL INGRESO DE LA VISITA.



Foto 2: VISTA GENERAL DEL MODULO A REMOZAR.



Foto 3: AREA DE DIRECCION DEL MODULO, CON PISO DETERIORADO.




Foto 4: EL MODULO NO CUENTA CON VENTANAS DE VIDRIO Y CON POCIA ILUMINACION NATURAL.



Foto 5: PUERTAS DE MADERA DEL MODULO, CAIDAS Y PODRIDAS.



Foto 6: LAS PUERTAS DE TODOS LOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES, MANCHADAS Y OXIDADAS.

[Handwritten Signature]

 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GRANADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0078-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/24



Foto 7: SANITARIOS CON LETRINAS PLÁSTICAS, ARRUINADAS Y SIN PODERLES DAR USO.



Foto 8: LA BASE DE LA COCINA ES DE TIERRA Y CON ÁREA DE FUEGO IMPROVISADAS CON BASES HECHIZAS DE METAL.



Foto 9: TECHO DE LAMINA DEL ÁREA DE COCINA CON PERFORACIONES Y PROBLEMAS ESTRUCTURALES.




Foto 10: PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL Y CUBIERTA, DE MADERA, DAÑADA Y CAÍDA. SIN GARANTÍAS DE SEGURIDAD.



Foto 11: FOTO CON PRESIDENTE DE LA OPF, AL FINALIZAR VISITA.



Foto 12: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493