

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0080-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/24



Foto1: LA ESCUELA POR CANTIDAD DE USUARIOS CUENTA CON VARIOS MODULOS (6), YA QUE SE MANEJA MAS DE UNA SECCION POR GRADO.



Foto 2: CORREDORES DE MODULOS DE AULAS, DETERIORADOS E IRREGULARES.



Foto 3: PUERTAS DE METAL DE LAS AULAS EN MALAS CONDICIONES Y OXIDADAS.



Foto 4: PISO DETERIORADO Y DESNIVELADO



Foto 5: DAÑOS EVIDENTES EN PISO DE DIRECCION DE LA ESCUELA.



Foto 6: LAMINA DE DIRECCION ANTICUADA Y CON PROBLEMAS DE FILTRACIONES.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0080-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/24



Foto 7: PUERTAS DE MADERA YA PODRIDAS Y EN MAL ESTADO.



Foto 8: INODOROS MAL INSTALADOS Y DAÑADOS, ADHERIDOS CON MEZCLA NO ADECUADA AL MATERIAL.



Foto 9: MUROS CON FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS.



Foto 10: PUERTAS IMPROVISADAS CON LAMINA REICLADA Y TECHOS EN MALAS CONDICIONES DE LOS SANITARIOS.



Foto 11: FOTO CON PRESIDENTE DE LA OPF Y DIRECTORA DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.



Foto 12: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493