

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS TERNERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0083-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/24



Foto1: AULA EN MALAS CONDICIONES ABANDONADA.



Foto 2: CORREDOR Y ALREDEDORES DEL MODULO SIN PISO.



Foto 3: EL INTERIOR DEL AULA NO CUENTA CON UNA TORTA DE CONCRETO DE BASE.



Foto 4: LAMINAS DEL TECHO DEL SALON, TOTALMENTE ARRUINADAS.



Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO DETERIORADA Y PELIGROSAMENTE CAIDA.





Foto 6: NO SE CUENTA CON VENTANERIA ALGUNA EN EL ESPACIO.


 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS TERNERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0083-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/24




Foto 7: LAS PUERTAS SON DE MADERA EN MAL ESTADO.




Foto 8: POR NECESIDAD SE HAN MANTENIDO EN UN SALON IMPROVISADO DE MADERA.



Foto 9: LOS ALUMNOS RECIBEN SU FORMACION SOBRE TIERRA.



Foto 10: LA LAMINA Y ESTRUCTURA DEL TECHO DETERIORADAS.



Foto 11: FOTO CON MODULO DE AULA ABANDONADO DE FONDO, AL FINAZLIZAR LA VISITA.



Foto 12: FOTO CON DIRECTORA DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

[Handwritten Signature]
 ESJUELA OFICIAL RURAL RUSA
 COM. LAS TERNERAS
 DIRECCION
 SAN MIGUEL USPANTAN QUICHÉ
 Firma y sello del Presidente de la OPFC

[Handwritten Signature]
 MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6,493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa