

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS TERNERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0083-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/24



Foto 1: AULA EN MALAS CONDICIONES ABANDONADA.



Foto 2: CORREDOR Y ALREDEDORES DEL MODULO SIN PISO.



Foto 3: EL INTERIOR DEL AULA NO CUENTA CON UNA TORTA DE CONCRETO DE BASE.



Foto 4: LAMINAS DEL TECHO DEL SALON, TOTALMENTE ARRUINADAS.



Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO DETERIORADA Y PELIGROSAMENTE CAIDA.








Foto 6: NO SE CUENTA CON VENTANERIA ALGUNA EN EL ESPACIO.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA <b>ARQUITECTO</b> Colegiado: 6.493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS TERNERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0083-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/24
 <p>Foto 7: LAS PUERTAS SON DE MADERA EN MAL ESTADO.</p>		 <p>Foto 8: POR NECESIDAD SE HAN MANTENIDO EN UN SALON IMPROVISADO DE MADERA.</p>	
 <p>Foto 9: LOS ALUMNOS RECIBEN SU FORMACION SOBRE TIERRA.</p>		 <p>Foto 10: LA LAMINA Y ESTRUCTURA DEL TECHO DETERIORADAS.</p>	
 <p>Foto 11: FOTO CON MODULO DE AULA ABANDONADO DE FONDO, AL FINAZLIZAR LA VISITA.</p>		 <p>Foto 12: FOTO CON DIRECTORA DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>MANUEL ALEJANDRO DIAZ FIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6,493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	