

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ALEJANDRIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0084-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/24




Foto1: PINTURA EXTERIOR DE MODULO SIN MANTENIMIENTO Y VENTANAS EN MAL ESTADO SIN VIDRIO O VIDRIOS QUEBRADOS.




Foto 2: TECHO DE LAMINA DEL MODULO SIN CANAL PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL.



Foto 3: FALTA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS DE METAL DE AULAS DE LA ESCUELA.




Foto 4: PINTURA EXTERIOR DETERIORADA EN MODULO 2 DE AULAS.




Foto 5: FALTA DE ILUMINACION Y VENTILACION NATURAL EN INTERIOR DE AULAS, CON NECESIDAD DE VENTANERIA.



Foto 6: LAMINA DE AULA EN MALAS CONDICIONES, CON PERFORACIONES Y FILTRACIONES DE AGUA.

*[Handwritten Signature]*  
  
 Firma y sello del Presidente del Comité de Seguimiento

*[Handwritten Signature]*  
 MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA  
 ARQUITECTO  
 Colegiado: 6.493  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ALEJANDRIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0084-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/24



Foto 7: EL PISO DE UNA DE LAS AULAS, ACTUALMENTE ES DE TIERRA.



Foto 8: COCINA ACTUALMENTE SOBRE TIERRA, SIN PISO DE CONCRETO.




Foto 9: MODULO DE LETRINA IMPROVISADO EN MALAS CONDICIONES Y SOBRE TIERRA.



Foto 10: LETRINA TRABAJADA CON MADERA COMPLETAMENTE DETERIORADA Y PODRIDA.



Foto 11: FOTO CON NOMBRE DE LA ESCUELA AL FONDO, AL FINALIZAR LA VISITA.




Foto 12: FOTO CON PRESIDENTE DE LA OPF DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

*[Firma manuscrita]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma manuscrita]*

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA  
ARQUITECTO  
Cotegado: 6,493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa