

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN PEDRO LOTE 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0085-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/24




Foto 1: FALTA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR EN MODULO DE AULAS



Foto 2: PROBLEMAS DE EMPOZAMIENTO DE AGUA EN CORREDOR PRINCIPAL, A FALTA DE CANAL DEL TECHO.



Foto 3: PUERTAS DE AULAS YA DETERIORADAS Y OXIDADAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO.



Foto 4: MODULO DE AULA, SIN NINGUNA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR O EXTERIOR.



Foto 5: ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON PISO EN UN AULA DE LA ESCUELA, SIENDO ESTE DE TIERRA.



Foto 6: IMPROVISACION DE VENTANAS DE AULA CON MALLA Y MADERA, A FALTA DE ESTRUCTURA DE VENTANAS FORMAL.

 Firma y sello del Presidente de la OEA		 MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6.493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
--	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN PEDRO LOTE 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0085-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/24



Foto 7: EL PISO DEL AREA DE LA COCINA, ACTUALMENTE ES DE TIERRA Y SIN ESTUFA DE LEÑA



Foto 8: LA CUBIERTA DE LA COCINA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO CON FALLAS EN LOS TRASLAPES Y ORIFICIOS EN LAS MISMAS



Foto 9: PAREDES DEL SANITARIO SIN REPELLO Y PUERTA DE MADERA TOTALMENTE ARRUIADA.



Foto 10: LAMINA DEL SANITARIO DE CALIBRE MUY DELGADO Y DETERIORADA.



Foto 11: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR LA VISITA.



Foto 12: FOTO CON PRESIDENTE DE LA OPF DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493