

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/4

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | EL QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN MIGUEL USPANTAN | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO GRANADA LOTE 9 | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-15-0086-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 13/03/24 | |



Foto1: MODULO DE PISO DE AULA, CON FISURAS EN TODO EL LARGO



Foto 2: PROBLEMAS DE EMPOZAMIENTO DE AGUA, A CONSECUENCIA DEL TERRENO COLINDANTE Y FALTA DE CANAL DEL TECHO.



Foto 3: FALTA DE CANAL DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL EN TODO LO LARGO DEL MODULO EN AMBAS PARTES.



Foto 4: CHAPAS DE PUERTAS DE AULAS DAÑADAS POR SER DE MALA CALIDAD.



Foto 5: ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON PISO EN EL AREA DE COCINA, SIENDO ESTE DE TIERRA.



Foto 6: NO SE TIENE UNA ESTUFA DE LEÑA EN LA COCINA, TRABAJANDO PROVISIONALMENTE CON BASES HECHIZAS.

Firms y sello del Presidente de la PFF AMADA ICATE

MANUELALEJANDRODIAZ PIEDRASANTA
ARQUIECTO
Cologiado: 6,493

Pirmay selfo del evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4/4

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| DEPARTAMENTO: | EL QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN MIGUEL USPANTAN | | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO GRANADA LOTE 9 | | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-15-0086-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 13/03/24 | | |



Foto 7: EL PISO DE UNA DE LAS AULAS, ACTUALMENTE ES DE TIERRA.



Foto 8: ACTUALMENTE HAY CAJA PARA COLOCACIÓN DE FOSA SEPTICA, PERO NO SE CUENTA CON UNA, DEJANDO SIN USO LOS SANITARIOS.



Foto 9: MINGITORIO DETERIORADO POR HUMEDAD.



Foto 10: FOTO CON NOMBRE DE LA ESCUELA AL FONDO, AL FINALIZAR LA VISITA.




Foto 11: FOTO DE SITUACION ACTUAL DE LA COCINA DE LA ESCUELA.



Foto 12: FOTO CON PRESIDENTE DE LA OPF DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.



MANUEL ALEJANDRODIAZ FIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegia 80: 6,493
Firmay Sello del Evaluador de Campo del Programa