

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO PATERNON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0087-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/24



Foto 1: FOTO DE ESCUELA AL FONDO, AL INICIO DE LA VISITA.



Foto 2: VISTA GENERAL DE LA ESCUELA.



Foto 3: MODULO ANTIGUO YA DETERIORADO.



Foto 4: PINTURA EXTERIOR EN MAL ESTADO Y SIN MANTENIMIENTO DE MUROS.



Foto 5: LO QUE ANTERIORMENTE ERA AULA SE HA CONVERTIDO EN LA COCINA ACTUALMENTE.



Foto 6: NO SE CUENTA CON LA VENTILACION ADECUADA PARA EL USO ACTUAL DEL ESPACIO.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Handwritten Signature]
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO PATERNON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0087-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/24



Foto 7: LAS PUERTAS SON DE MADERA EN MAL ESTADO.



Foto 8: SE APROVECHARA EL DETERIORO DE MUROS PARA TRABAJAR VANOS DE VENTANAS PARA MAYOR ILUMINACION Y VENTILACION.



Foto 9: AL IGUAL QUE EL EXTERIOR, EL INTERIOR NO CUENTA CON NINGUN REPELLO EN MUROS.



Foto 10: EL PISO DEL MODULO ESTA EN MAL ESTADO, DEBERIA REMOZARSE.



Foto 11: FOTO CON PRESIDENTE DE LA OPF, AL FINALIZAR VISITA.



Foto 12: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

[Handwritten signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa