

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMUTZ ESQUIPULAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0088-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/24



Foto1: PINTURA EXTERIOR DE AULAS DETERIORADA.



Foto 2: VIDRIOS QUEBRADOS O MODULOS SIN VIDRIOS.



Foto 3: CORREDOR PRINCIPAL DEL MODULO, SIN CANAL DE BAJADA DE AGUA.



Foto 4: AULAS SIN INSTALACIONES ELECTRICAS.



Foto 5: MODULO DE COCINA SIN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.



Foto 6: ESTUFA DE LEÑA EN MALAS CONDICIONES.

<p>Firma y sello del Presidente de la EORM</p>	<p>MANUEL ALEJANDRO DIAZ PEDRAGANA ARQUITECTO Colegiado: 6,493</p> <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMUTZ ESQUIPULAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0088-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/24

✓



Foto 7: MODULO DE SANITARIOS SIN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.




Foto 8: CONDICION DEL PORTON PRINCIPAL DE LA ESCUELA EN MAL ESTADO Y SIN FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA.



Foto 9: ESTRUCTURA DEL MARCO PRINCIPAL DEL PORTON, DETERIORADO.



Foto 10: EL ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA ES COMPLICADO, ALTO Y PELIGROSO



Foto 11: FOTO CON PRESIDENTA DE LA OPF, AL FINALIZAR LA VISITA.



Foto 12: FOTO CON DIRECTORA DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

Firma y sello del Presidente de la O...

MANUEL ALEJANDRO RÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

✓