

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0089-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/24



Foto 1: FALTA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR EN MODULO DE AULAS



Foto 2: ÁREAS DEL MODULO, SIN PINTURA.



Foto 3: PINTURA EXTERIOR EN GENERAL, EN MAL ESTADO.



Foto 4: DETERIORO Y PRESENCIA DE OXIDO DE PUERTAS DE METAL DE AULAS.



Foto 5: BODEGA DEL MODULO NO CUENTA CON VENTANA DE VIDRIO, HACIENDO DEL AMBIENTE UN LUGAR OSCURO Y SIN VENTILACION.



Foto 6: LA BODEGA ES EL UNICO AMBIENTE DEL MODULO SIN PISO, EL CUAL SOLICITAN COMPLETARLO.

Firma

Firma y sello de



Firma

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0089-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/24



Foto 7: SANITARIOS CON PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR SIN MANTENIMIENTO.



Foto 8: PUERTAS DE SANITARIOS MANCHADAS Y OXIDADAS.



Foto 9: COCINA SIN PISO FIRME Y CON ESTUFAS IMPROVISADAS CON MATERIAL NO ADECUADO.



Foto 10: LAMINA DE COCINA MUY DAÑADA Y YA SE ENCUENTRA LASTIMADA.




Foto 11: FOTO CON ESCUELA DE FONDO, AL FINALIZAR VISITA.



Foto 12: FOTO CON PRESIDENTE OPF DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

<p>Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa CASERIO CUMBRE EL QUETZAL</p>	<p>MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6.493</p> <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	---