

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL VERGEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0093-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/24



Foto1: PINTURA INTERIOR DE AULAS DETERIORADA.



Foto 2: PINTURA APLICADA DE BAJA CALIDAD Y SIN MANTENIMIENTO.



Foto 3: VENTANAS SIN VIDRIOS Y VIDRIOS QUEBRADOS.




Foto 4: ESTRUCTURAS DE METAL DE LAS VENTANAS EN MALAS CONDICIONES.



Foto 5: PUERTAS DE AULAS CON PINTURA TOTALMENTE DETERIORADA.



Foto 6: PORTON PRINCIPAL EN MAL ESTADO Y SIN CHAPA.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 MANUEL ALEJANDRO DIAZ MEDRASANTA <b>ARQUITECTO</b> Colegiado: 6,493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL VERGEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0093-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/24




Foto 7: PUERTAS DE SANITARIOS EN MAL ESTADO.



Foto 8: CONDICIONES DE LA COCINA Y SU ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA YA DETERIORADAS.



Foto 9: ACTUALMENTE LA COCINA NO CUENTA CON PISO FIRME, SIENDO ESTE DE TIERRA.





Foto 10: FOTO CON MODULO DE AULAS AL FONDO, AL FINALIZAR LA VISITA.



Foto 11: FOTO CON INTEGRANTES DE LA OPF, AL FINALIZAR LA VISITA.



Foto 12: FOTO CON DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA OPF DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 MANUEL ALEJANDRO DIAZ VARGAS ARQUITECTO Colegiado: 6,493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---	---