

| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                             | PREVIO                         | DURANTE                  | POSTERIOR                           |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:                       | Quiché                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | Escuela Oficial Rural Mixta | MUNICIPIO:                     |                          | San Miguel Usulután                 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 14-15-0094-43               | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: |                          | Aldea Las Guacamayas                |
|                                     |                             | FECHA:                         |                          | 04 de noviembre 2024                |



Foto 1: Modulo 1, Reparación de pared de block (incluye cimiento, columnas y solera)




Foto 2: Modulo 1, Reparación de pared de block (incluye cimiento, columnas y solera)



Foto 3: Modulo 1, Reparación de pared de block (incluye cimiento, columnas y solera)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OFE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

