

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Quiché		MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Serranilla		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0211-43		FECHA:	4/07/2024		




Foto1: Módulo 1 Reparación de pared de block (Incluye cemento, columnas y soleras)



Foto2: Módulo 1 Reparación de pared de block (incluye cemento, columnas y soleras)




Foto3: Modulo 1 Sustitución de laminas por láminas troquelada



Foto 4: Modulo 1 Sustitución de láminas por láminas troquelada.



Foto 5: Letrina Sustitución de Inodoro de concreto por Inodoro de plastico.




Foto 6: Letrina Sustitución de Inodoro de concreto por Inodoro de plastico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*D M O G*  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

