



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Serranilla				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0211-43	FECHA:	30/08/2024				



Foto1: Módulo 1 Reparación de pared de block (Incluye cemento, columnas y soleras)



Foto2: Módulo 1 Reparación de pared de block (incluye cemento, columnas y lolerías)



Foto3: Módulo 1 Sustitución de láminas por láminas troquelada




Foto 4: Módulo 1 Sustitución de láminas por láminas troquelada.



Foto 5: Letrina Sustitución de Inodoro de concreto por Inodoro de plástico.




Foto 6: Letrina Sustitución de Inodoro de concreto por Inodoro de plástico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DMOG
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

