

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiche                      | MUNICIPIO:                     | San Miguel Uspantán        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Rosa la Laguna |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-15-0622-43               | FECHA:                         | 18/03/2024                 |



Foto 1: Susitución de estufa y colocación de azulejo



Foto 2: Reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 3: cambio de ventana por área para servir los alimentos en la cocina



Foto 4: Sustitución de piso de torta por cerámico en cocina



Foto 5: Sustitución de tubería de bajada pluvial



Foto 6: Sustitución de accesorios para sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.A. SANTA ROSA LA LAGUNA

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Santa Rosa la Laguna

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | San Miguel Uspantán        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Rosa la Laguna |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-15-0622-43               | FECHA:                         | 18/03/2024                 |



Foto7: manteminiento de pozo, limpieza tapadera, conección eléctrica



Foto 8: manteminiento de pozo, limpieza tapadera, conección eléctrica



Foto 9: Reparación de muro perimetral con block y porton de malla



Foto 10: Sustitución de bomba de agua



Foto 11: Repello de base del depoósito de agua



Foto 12: Sustitución de accesorios del deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiche                      | MUNICIPIO:                     | San Miguel Uspantán        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Rosa la Laguna |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-15-0622-43               | FECHA:                         | 18/03/2024                 |



Foto 13: Sustitución de ventanas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. SANTA ROSA LA LAGUNA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

