

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Chijam II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chijam II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0625-43	FECHA:	



Foto 1 y 2: Reparación de muro perimetral de block



Foto 3: Circulación de la escuela en mal estado la parte de enfrente



Foto 4: Sustitución de maya por muro perimetral de block



Foto 5 y 6: Ausencia de muro perimetral y maya en mal estado




Foto 7 y 8: Tinaco deteriorado y tres sanitario aldosa blanco deteriorado si accesorio





Foto 9: Pila deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 