

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICUA, ALDEA TZUNUNUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0025-43	FECHA:	12 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de bloques con tubo de hierro y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de bloques con tubo de hierro y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 3: Reparación de muro perimetral de bloques con tubo de hierro y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---