

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICUA, ALDEA TZUNUNUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0025-43	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de blok con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de blok con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de bblok con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Reparación de muro perimetral de blok con tubo hg y malla galvanizada, soleras y columnas.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OR 

  
Firma y Sello Director Centro Educativo 