



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Sacapulas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Panimá | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Panimá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-16-0662-43 | FECHA: | 6/08/2024 |



Foto 1: Sustitución de lamina, sustitución de chapas y mantenimiento de estructura.



Foto 2: Sustitución de lamina, sustitución de chapas y mantenimiento de estructura.



Foto 3: Suministro de balcones de metal y sustitución de 3 chapas.



Foto 4: Suministro de balcon y sustitución de 4 chapas.



Foto 5: Sustitución de 6 inodoros y suministro e instalación de piso cerámico, Zócalo, reparación y pintado de puertas de metal. Sustitución de 1 chapa, reparación y pintado de puertas de entrada. Pintado de pared.



Foto 6: Sustitución de de 4 inodoros y suministro e instalación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan A. Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan José

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

