

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 1er. Centro Rio Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0669-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 28



Foto 2: Modulo 2: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 28



Foto 3: Modulo 3: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 28



Foto 4: Modulo 2: Suministro e instalación de balcones



Foto 5: Sustitución de vidrios




Foto 6: Reparación de puertas de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego w Lux  
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 1er. Centro Río Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0669-43	FECHA:	30/08/2024




Foto 7: Modulo 2: Sustitucion de chapas








Foto 8: Modulo 1, 2 y 3: Mantenimiento de estructuras de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Diego us Lux*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público