

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0015-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/03/24



Foto 1: AREAS DE LAMINA DEL TECHO ACTUAL DETERIORADO.



Foto 2: PINTURA DE INTERIOR Y EXTERIOR DETERIORADA DEL MODULO DE AULAS, DETERIORADA.



Foto 3: PINTURA POSTERIOR DEL MODULO, EN MAL ESTADO.



Foto 4: TECHO DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE SANITARIOS DAÑADA.











Foto 5: PUERTAS DE METAL DE SANITARIOS SIN MANTENIMIENTO Y MARCOS CAIDOS.



Foto 6: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE SANITARIOS EN MAL ESTADO

Firma y Sello del Presidente de la OPF

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6,493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0015-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/03/24
			
Foto 7: ESTUFA DE LEÑA ACTUAL MUY PEQUEÑA PARA DEMANDA DE PREPARACION DE COMIDA.		Foto 8: COCINA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, SIN PINTURA.	
			
Foto 9: ACCESO A MÓDULO DE AULAS, EN MAL ESTADO REPRESENTANDO PELIGRO A USUARIOS.		Foto 10: LATERALES DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE EN PATIO, DETERIORADA.	
			
Foto 11: FOTO CON EL PRESIDENTE DE LA OPF, AL FINAL DE LA VISITA.		Foto 12: FOTO CON DIRECTORA DE LA ESCUELA, AL FINAL DE LA VISITA.	
			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa	