









PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ENTRADA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0686-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/24
 <p>Foto 1: MODULO DE ESCUELA REMOZADA</p>		 <p>Foto 2: REMOZAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CENEFA DE MODULO DE AULAS</p>	
 <p>Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR DE MODULO</p>		 <p>Foto 4: INSTALACION DE BALCONES EN VENTANERIA DE MODULO</p>	
 <p>Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS</p>		 <p>Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR DE AULAS</p>	

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  


MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA  
 ARQUITECTO  
 Colegiado: 6.493  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ENTRADA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0686-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/24
Foto 7: FUNDICION DE BORDILLO Y RAMPA DE ACCESO PEATONAL		Foto 8: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN ACCESO A MODULOS DE ESCUELA	
Foto 9: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN AREAS LATERALES DE MODULOS		Foto 10: FUNDICION DE RAMPA DE ACCESO A ESCUELA	
Foto 11: VERIFICACION DE TRABAJOS DE FUNDICION DE RAMPAS DE ACCESO		Foto 12: VISITA DE EVALUADOR A ESCUELA	

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA  
ARQUITECTO  
Colegiado: 6,493