












REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CUEVAS	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0694-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/24	
 <p>Foto 1: ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA, INICIO DE VISITA CON MODULO EDUCATIVO DE FONDO.</p>		 <p>Foto 2: INTERIOR DE AULAS, CON AREAS SIN APLICACIÓN DE PINTURAS</p>		
1	 <p>Foto 3: VENTANERIA POSTERIOR DAÑADA Y Poca SEGURIDAD, A FALTA DE BALCONES DE METAL.</p>		 <p>Foto 4: VIDRIOS DE VENTANERIA, QUEBRADOS.</p>	
2	 <p>Foto 5: EL TECHO DE LAMINA NO CUENTA CON BAJADA DE AGUA PLUVIAL SOBRE EL CORREDOR PRINCIPAL.</p>		 <p>Foto 6: INODOROS CON FALTA DE ACCESORIOS (KIT DE TANQUE Y TAPADERA)</p>	
3	 <p>Firma y sello del Presidente del COPF</p>		 <p>MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6,493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0694-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/24

 <p>Foto 7: INTERIOR DE SANITARIOS CON PINTURA MAL APLICADA.</p>	 <p>Foto 8: MURO DE BLOCK DE MINGITORIO EXPUESTO A HUMEDAD POR FALTA DE PROTECCION CERAMICA</p>
 <p>Foto 9: DETERIORO DE PINTURA Y GRIFOS DAÑADOS EN TANQUE DE AGUA.</p>	 <p>Foto 10: AREA DE PATIO, ROCOSA Y SIN PISO FIRME.</p>
 <p>Foto 11: FOTO CON EL NOMBRE DE LA ESCUELA DE FONDO.</p>	 <p>Foto 12: FOTO CON DIRECTORA DE LA ESCUELA Y PRESIDENTE DE LA OPF, JUNTOS, AL FINALIZAR VISITA.</p>

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6.493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	---