

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-4633-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/03/24




Foto 1: VENTANAS DE LA PARTE POSTERIOR, CON POCA SEGURIDAD A FALTA DE BALCONES EN LAS MISMAS.



Foto 2: TECHO DE LAMINA SIN CANAL Y BAJADA DE AGUA EN AREA DE CORREDORES.



Foto 3: KIT DE TANQUE DE LOS INODOROS DAÑADOS COMPLETAMENTE.



Foto 4: INODORO, INCOMPLETO Y QUEBRADO EN LA PARTE DEL TANQUE.



Foto 5: PINTURA Y MURO DETERIORADO EN ARERA DE SANITARIOS.




Foto 6: PINTURA DE MUROS EXTERIORES DE LA PARTE POSTERIOR, SIN MANTENIMIENTO.

Bacub
Firma y sello del Presidente de la OMPA
SELA DE LA ALDEA RURAL DE ALDEA PAQUIX
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
San Bartolomé Jocotenango, Quiché

Manuel Alejandro Díaz Piedrasanta
MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-4633-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/03/24




Foto 7: LAMINA DEL MODULO DE COCINA Y ESTRUCTURA DE MADERA, CON DAÑOS Y PANDEOS



Foto 8: SECTOR DEL TECHO DE LA COCINA, SIN CUBRIR COMPLETAMENTE.



Foto 9: MURO PERIMETRAL ANEXO A LA COCINA, DAÑADO Y CON FALTA DE SEGURIDAD PARA LOS ALUMNOS




Foto 10: FOTO CON EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO AL FONDO.



Foto 11: FOTO CON EL PRESIDENTE DE LA OPF, AL FINAL DE LA VISITA.



Foto 12: FOTO CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINAL DE LA VISITA.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493
Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa