

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CANOAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-6059-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/03/24
 <p><b>Foto 1: SALONES DE AULAS SIN NINGUN TIPO DE INSTALACION ELECTRICA.</b></p>		 <p><b>Foto 2: INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES, EN MAL ESTADO REPRESENTANDO PELIGRO A LOS USUARIOS.</b></p>	
 <p><b>Foto 3: TECHO DE LAMINA EN CORREDOR PRINCIPAL, SIN CANAL PARA BAJADA DE AGUA, PROVOCANDO ACUMULACION DE AGUA EN EL CORREDOR.</b></p>		 <p><b>Foto 4: FALTA DE MANTENIMIENTO EN PINTURA INTERIOR.</b></p>	
 <p><b>Foto 5: PINTURA INTERIOR RECIENTEMENTE APLICADA, DE MALA CALIDAD Y DAÑADA.</b></p>		 <p><b>Foto 6: TECHO DE COCINA CON LAMINAS PARTIDAS Y BASE DE MADERA A MUY BAJA ALTURA, CERCANA A ESTUFA DE LEÑA SIENDO PELIGROSO.</b></p>	
		<p align="center">MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA <b>ARQUITECTO</b> Colegiado: 6,493</p> <p align="center">Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CANOAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-6059-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/03/24



Foto 7: ESTUFA DE LEÑA SIN USO POR FALTA DE SEGURIDAD EN EL ESPACIO.



Foto 8: ACCESO A COCINA, SIN PISO Y CON PENDIENTE PELIGROSA EN MOMENTOS DE LLUVIA.



Foto 9: MURO DE COCINA SIN NINGUN TIPO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.



Foto 10: FOTO CON EL ESTABLECIMIENTO AL FONDO.



Foto 11: FOTO CON EL PRESIDENTE DE LA OPF, AL FINAL DE LA VISITA.



Foto 12: FOTO CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINAL DE LA VISITA.

*[Firma]*  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
MANUEL ALEJANDRO RÍAZ PEDRAGANTA  
ARQUITECTO  
Colegiado: 6.493  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa