

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | CANILLÁ          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA UNION |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-18-0028-43               | FECHA:                         | '08/10/2024      |



Foto 1: MODULO I: SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN AREAS EXTERIORES



Foto 2: MODULO I: INSTALACIÓN DE AGOMETIDA ELECTRICA



Foto 3: MODULO II: SUSTITUCIÓN DE CONCRETO POR ADOQUIN DECORATIVO




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Olinda Aguilar</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|