



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0703-43	FECHA:	ALDEA CHIJOJ 8 DE JULIO DE 2024



Foto 7: DESINSTALACIÓN SDE LÁMINA EXISTENTE) MODULO II.



Foto 8: REPARACIÓN DE STRUCTURA DE SOPORTE DE METAL(CORTA VIENTOS MODULO II.



Foto 9: INSTALACION DE LÁMINA TROQUELADA AZULINK.(INCLUYE ANDAMIO) MODULO II.



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS90X2.64) MODULO III.




Foto 11: SUSTITUCIÓN DE CHASPA MODULO III.



Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL) MODULO III.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0703-43	FECHA:	ALDEA CHIJOJ 8 DE JULIO DE 2024




Foto13: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO(CONTRA LEVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE). MODULO IV.



Foto 14: PINTURA EN UROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 15: .PINTURA EN UROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 16: PINTURA EN UROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 17: PINTURA EN UROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 18 PINTURA EN UROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público