



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAJOPOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-3354-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, sujeciones y aplicación de pintura), Sustitución de chapas; despues de la acción.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, sujeciones y aplicación de pintura), sustitución de chapas; despues de la acción.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto a piso de granito; despues de la acción.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto a piso de granito; despues de la acción.



Foto 5: Sustitución de circulación de malla galvanizada calibre 12 de pulgada y media y tubo HG de pulgada y media, Sustitución de portón de metal; despues de la acción.




Foto 6: Sustitución de circulación de malla galvanizada calibre 12 de pulgada y media y tubo HG de pulgada y media, Sustitución de portón de metal; despues de la acción.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés Caivo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

