

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pancús
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0023-43	FECHA:	4/07/2024



Foto 1: MÓDULO 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26





Foto 2: MÓDULO 1 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tuvo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: MÓDULO 1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: MÓDULO 1 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 5: MÓDULO 1 Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 6: MÓDULO 1 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pancús
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0023-43	FECHA:	4/07/2024



Foto 7: MÓDULO 1 sustitución de vidrios



Foto 8: MURO PERIMETRAL Reparación de muro de contención



Foto 9: MURO PERIMETRAL Reparación de muro perimetral de blok con tuvo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 10: MURO PERIMETRAL Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso



Foto 11: MURO PERIMETRAL Sustitución de porton de metal



Foto 12: MURO PERIMETRAL Reparación de muro perimetral de blok

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

