

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pancús
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0023-43	FECHA:	27-09-2,024




Foto 7: MÓDULO 1 Sustitución de vidrios



Foto 8 : MURO PERIMETRAL Reparación de muro de contención



Foto 9: MURO PERIMETRAL Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 10: MURO PERIMETRAL Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 11: MURO PERIMETRAL Sustitución de portón de metal.



Foto 12: MURO PERIMETRAL Reparación de muro perimetral de blok.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Am V... P
Firma y sello del Presidente de la OPF

Juan...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pancús
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0023-43	FECHA:	27-09-2,024



Foto1: MÓDULO 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 26



Foto 2: MÓDULO 1 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: MÓDULO 1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 4: MÓDULO 1 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 5: MÓDULO 1 Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 6: MÓDULO 1 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ann Vee

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Carlos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

