



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chixoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0053-45	FECHA:	13/09/2024

Foto 1 Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada en la parte de la dirección

Foto 2 Módulo 1: Sustitución de puerta de metal

Foto 3 Módulo 1: Suministro e instalación de balcon de metal en ventanas

Foto 4 Módulo 1: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Foto 5 Módulo 1: Sustitución lavamanos y mingitorio

Foto 6 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chixoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0053-45	FECHA:	13/09/2024

Foto 3 Módulo 1: Suministro e instalación de balcon de metal en ventanas

Foto 6 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Heidy Pineda Quintana</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---