REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

			·	Maria de la companya della companya della companya della companya de la companya della companya
DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán	×3-203-00 - 20 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Capilla Chiquita	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-3389-43	FECHA:	18 de marzo de 2024	



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructuras de soporte de madera



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Reparación de muro perimetral




Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Sustitución de puerta



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y pade y se el número de hojas.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Dirección