

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Capilla Chiquita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-3389-43	FECHA:	2 de julio de 2024



Foto 1: Reparación de cocina block



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto de cocina



Foto 3: Sustitución e instalación de laminas troquelada aluzinc



Foto 4: Instalación de estructura portante de metal



Foto 5: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Capilla Chiquita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-3389-43	FECHA:	2 de julio de 2024




Foto 7: Fabricación e instalación de ventanas de metal



Foto 8: Fabricación e instalación de ventanas de metal



Foto 9: Fabricación e instalación de puerta de metal




Foto 10: Instalación de unidades de luz (interruptor, ducto y cables)




Foto 11: Instalación de unidades de fuerza (tomacorrientes y cable eléctrico)





Foto 12: Instalación de tablero y flipon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Capilla Chiquita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-3389-43	FECHA:	2 de julio de 2024



Foto 13: Reparación de cableado eléctrico y ducto



Foto 14: Reparación de cableado eléctrico y ducto




Foto 15: Reparación de cableado eléctrico y ducto



Foto 16: Fabricación e Instalación de balcón de metal




Foto 17: Fabricación e Instalación de balcón de metal



Foto 18: Mantenimiento de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
Consejo de Padres de Familiares
E.O.R.M.
Caserío
Capilla
Chiquita
Chicamán, Quiché


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío
Capilla Chiquita
Chicamán, Quiché