


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CHINATZEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0040-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/24

 <p>Foto 1: DETERIORO DE MUROS DEL MODULO DE AULAS EN FILOS DE VANOS.</p>	 <p>Foto 2: MUROS INTERIORES DE AULAS, DETERIORADOS, SIN MANTENIMIENTO.</p>
 <p>Foto 3: EXTERIOR DE AULAS SIN PINTURA EN LA PARTE POSTERIOR.</p>	 <p>Foto 4: FOTO CON MODULO DE AULAS Y COCINA AL FONDO, EN RECORRIDO DE LA VISITA.</p>
 <p>Foto 5: AULA DEL MODULO NO CUENTA CON PISO, DANDOLE USO SOBRE TIERRA.</p>	 <p>Foto 6: PUERTAS ACCESO DE AULAS DETERIORADAS.</p>


  
 Firma y sello del Presidente de la OPR

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA  
 ARQUITECTO  
 Colegiado: 6,493  

  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CHINATZEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0040-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/24



Foto 7: VENTANERIA ACTUAL, EN MALAS CONDICIONES.



Foto 8: ÁREA DE COCINA, SIN TORTA DE CONCRETO, DÁNDOLE USO AL ESPACIO SOBRE TIERRA.



Foto 9: MUROS DE SANITARIOS DETERIORADOS, REQUIRIENDO DE UN REMOZAMIENTO GENERAL DE LOS MISMOS.



Foto 10: TECHO Y PUERTAS DE SANITARIOS, COMPLETAMENTE DETERIORADAS.



Foto 11: LETRINAS DE CEMENTO, EN MALAS CONDICIONES.




Foto 12: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente del CPPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ DE KASANTA  
ARQUITECTO  
Colegiado: 6.493