




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0044-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/24
			
Foto 1: MUROS INTERIORES DE AULAS, SIN PINTURA APLICADA.		Foto 2: PUERTAS GENERALES DEL MODULO DE AULAS, CON FALTA DE MANTENIMIENTO.	
			
Foto 3: FOTO CON MODULO DE AULAS AL FONDO, EN EL RECORRIDO DE LA VISITA.		Foto 4: PINTURA INTERIOR DE MODULO DE BAÑOS DETERIORADA.	
			
Foto 5: PUERTAS DE METAL, DE SANITARIOS, REQUIEREN DE MANTENIMIENTO.		Foto 6: GRIFOS GENERALES DE LA ESCUELA DAÑADOS.	
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0044-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/24
			
<p>Foto 7: SECTOR DE MURO DE BAÑOS, DAÑADO POR INSTALACIONES DE TUBERÍA DE GRIFO.</p>		<p>Foto 8: INODOROS, ABANDONADOS Y SIN USO, POR FALTA DE ACCESORIOS.</p>	
			
<p>Foto 9: UNICO SANITARIO COMPLETO Y EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA.</p>		<p>Foto 10: GRIFOS DE SANITARIOS COMPLETAMENTE ARRUINADOS.</p>	
			
<p>Foto 11: PINTURA EXTERIOR DE MODULO DE AULAS Y EN GENERAL DE LA ESCUELA, CON FALTA DE MANTENIMIENTO.</p>		<p>Foto 12: FOTO CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.</p>	


 Firma y sello del Representante de la OPF


 MANUEL ALEJANDRO DÍAZ, DE KRASANTA
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6,493
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa